

# DRAADSNIJ- EN TAPGEREEDSCHAPSSET

## JEU DE TARAUDS ET FILIERES




### Originele gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat je dit product in gebruik neemt.

### Mode d'emploi original

Lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit.



**NL**

**Onderdelen**

- 1] Snijplaten  
M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
- 2] Tappen  
M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12.
- 3] Schroevendraaier
- 4] Wringijzer
- 5] Plaathouder
- 6] Draadmeter

**FR**

**Composants**

- 1] Filières  
M3, M4, M5, M6, M8, M10 et M12
- 2] Tarauds  
M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12.
- 3] Tournevis
- 4] Tourne-à-gauche
- 5] Porte-filière
- 6] Gabarit de filetage

## Instructie voor het tappen en snijden van metrisch schroefdraad in [niet gehard] metaal.



- Bij het tappen van draad, kan als vuistregel, worden aangehouden, een gat te boren met een factor van 0,8 x de tap diameter. b.v. om M10 draad te tappen boor je een gat van 8mm.  
Voor nauwkeurig werk, hanteer je de maten volgens onderstaande tabel. [Fig B]
- Begin met de grove tap [1 ring], vervolgens de middel grove [2 ringen] en dan de fijne tap [geen ringen]. [Fig C]
- Wanneer het draaien van de tap zwaar wordt dien je deze een kwartslag terug te draaien, vervolgens kun je weer verder gaan.
- Gebruik snijolie [Fig E] om het tappen te vergemakkelijken.
- Om een goed resultaat te krijgen, moet je zo goed mogelijk, de plaathouder of het wringijzer haaks, 90 graden, gebruiken. [Fig D]

## Instruction pour réaliser un filetage et couper des filetages métriques dans le [métal non durci] métal.

- Pour réaliser un filetage, il convient de veiller à percer un trou avec un facteur de 0,8 x le diamètre du filetage. Par ex. pour réaliser une filetage M10, il faut percer un trou de 8 mm.  
Pour un travail de précision, référez-vous au tableau ci-dessous [Fig. B].
- Commencez par l'ébaucheur [1 anneau], suivi de l'intermédiaire [2 anneaux] pour terminer par le finisseur [sans anneau]. [Fig. C]
- Commencez par la filière grossière, suivie de la filière moyenne puis de la fine.
- Utilisez de l'huile de coupe [Fig. E] pour faciliter le travail. Lorsqu'il devient difficile de tourner le taraud, desserrez-le d'un quart de tour pour pouvoir poursuivre.
- Pour un résultat optimal, placez le porte-filière ou le tourne-à-gauche perpendiculairement à l'axe de perçage.
- [Fig. D]

### C

Tapmaat	Boorgatmaat		Snijplaat maat	Uitwendige asmaat
Taraud	Forure		Filière	Axe extérieur
M3x0,5	Ø 2,5 mm		M3x0,5	Ø 2,92 mm
M4x0,7	Ø 3,3 mm		M4x0,7	Ø 3,91 mm
M5x0,8	Ø 4,2 mm		M5x0,8	Ø 4,90 mm
M6x1,0	Ø 5,0 mm		M6x1,0	Ø 5,88 mm
M8x1,25	Ø 6,8 mm		M8x1,25	Ø 7,87 mm
M10x1,50	Ø 8,5 mm		M10x1,50	Ø 9,85 mm
M12x1,75	Ø 10,3 mm		M12x1,75	Ø 11,83 mm

**B****D****E**